



Le 10 décembre 2024

PAR COURRIEL

Sébastien Dutil
Conseiller Régie d'entreprise et Accès à l'information
Édifice Jean-Lesage
21^e étage
75, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) H2Z 1A4
Responsable.Acces@hydroquebec.com

Objet : Demande d'accès à l'information DAI-2024-0602

Bonjour,

La présente est en réponse à votre demande reçue le 2 décembre 2024 et visant à obtenir :

« *Information transformateur – 1716126*

Nous avons été mandatés pour effectuer une évaluation environnementale de la propriété située au : 315-317 Boulevard Brunswick et 940-950 boulevard Saint-Jean, Pointe-Claire, Québec. Un transformateur extérieur refroidi à l'huile appartenant à Hydro-Québec est présent sur cette propriété.

Les étiquettes d'identification sont les suivantes: -PTSS 1093 -JEA-107-C

Pourriez-vous nous indiquer si le transformateur contient des BPCs ? »

(Transcription intégrale)

Au terme des recherches effectuées au traitement de votre demande, nous vous confirmons que la présence de BPC dans l'huile du transformateur sur socle PTSS 1093 est considérée négligeable à nulle avec moins de 0,3 ppm.

La révision de cette décision peut être demandée auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez ci-joint une note explicative à ce sujet.

Veuillez accepter nos meilleures salutations.

Le responsable de l'accès aux documents,

Sébastien Dutil

p. j.